

ИНСТРУКЦИЯ

к пользованию определителем резкости

Определитель резкости служит для наводки объектива на фокус при увеличении с плечевых негативов, а также для испытания объектива и для определения исправности оптической части увеличительного аппарата.

Определитель резкости ставится эмульсией к объективу, после установления масштаба увеличения по негативу, затем производится наводка на фокус по определителю резкости, после чего он снова заменяется негативом, который будет точно в фокусе.

При хорошем объективе и исправном аппарате все поле экрана должно иметь одинаковую резкость.

Если один из краев поля получается нерезким значит фильмовый канал имеет перекос относительно оптической оси объектива.

Нерезкость углов при полной резкости центра указывает на низкое качество объектива.

