

Реле времени с датчиком освещенности Экспозир-1 (в дальнейшем — прибор) предназначено для выключения нагрузки в сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц на заданный промежуток времени.

Палочные датчики освещенности позволяют свету в минимальном количестве присутствия пробных фотоотпечатков при определенном выдержке экспозиции.

## 2. Технические характеристики

Диапазон выдержек, с	от 1 до 99
Дискретность установок выдержек, с	1
Относительная погрешность установок выдержек, %	±20
<b>РЕЛЕ ВРЕМЕНИ</b>	
<b>С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ</b>	
<b>ЭКСПОЗИР-1</b>	
Мощность потребления прибором при включении, Вт	500
Напряжение питания, В	220 ± 10%
Диапазон температур эксплуатации, °С	20 ± 10
Габаритные размеры прибора, мм	234 × 145 × 105
Масса, кг	2,5

### Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

## 3. Комплект поставки

Реле времени с датчиком освещенности Экспозир-1, шт	1
Описание, инструкция по эксплуатации и паспорт, шт	1
Коробка упаковочная, шт	1

## 4. Устройство и принцип работы

4.1. Прибор состоит из электронного реле времени и датчика освещенности с индикаторным устройством (см. рис. 1).

Схема электронного реле (см. рис. 2) выполнена на транзисторе с RC-задержкой (рис. 3), подключенной к сети питания.

## 1. Назначение

Реле времени с датчиком освещенности Экспозир-1 (в дальнейшем—прибор) предназначено для включения нагрузки в сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц на заданный промежуток времени.

Наличие датчика освещенности позволяет свести к минимуму необходимость получения пробных фотоотпечатков при определении выдержки экспозиции.

## 2. Технические характеристики

Диапазон выдержек, с	от 1 до 99
Дискретность установки выдержек, с	1
Относительная погрешность установки выдержек, %	$\pm 20$
Нестабильность установленного значения выдержек, %	$\pm 5$
Максимальная мощность коммутируемой активной нагрузки, Вт	500
Мощность, потребляемая прибором без нагрузки, ВА	10
Напряжение питающей сети, В	$220 \pm 10\%$
Диапазон температур нормальной эксплуатации прибора, °С	$20 \pm 10$
Габаритные размеры прибора, мм	$234 \times 145 \times 105$
Масса, кг	2,5

## 3. Комплект поставки

Реле времени с датчиком освещенности Экспозир-1, шт	1
Описание, инструкция по эксплуатации и паспорт, шт	1
Коробка упаковочная, шт	1

## 4. Устройство и принцип работы

4.1. Прибор состоит из электронного реле времени и датчика освещенности с индикаторным устройством (см. рис. 1).

Схема электронного реле (см. рис. 2) выполнена на тиристоне с RC задающей цепью, подключенной к сетке тиристора.

Работа реле основана на том эффекте, что для заряда конденсатора через сопротивление требуется определенное время. С изменением величины сопротивления изменяется время заряда конденсатора. В цепи анода тиратрона включено электромагнитное реле. С включением электронного реле срабатывает электромагнитное реле.

При достижении тока заряда величины погасания тиратрона электромагнитное реле отключается.

Промежуток времени между включением и отключением электромагнитного реле и определяет выдержку.

Для индикации величины установленной выдержки используются цифровые индикаторы.

4.2. Датчиком освещенности реле является фоторезистор, который вместе с переменным резистором образует делитель, коэффициент деления которого зависит от освещенности. В качестве индикатора используется тот же тиратрон, который зажигается при достижении определенного потенциала на сетке.

## 5. Указания мер безопасности

5.1. Все подключения должны выполняться только при отключенном от сети приборе.

5.2. Прибор необходимо оберегать от воздействия на него растворов и воды, используемых при фотопечати.

5.3. Все переключения органов управления должны производиться сухими руками.

5.4. Необходимо постоянно следить за исправностью изоляции всех соединительных проводов.

5.5. Разборку, ремонт и сборку прибора можно производить только после отключения его от сети.

## 6. Подготовка к работе

6.1. Для успешной работы прибора необходимо:

— ознакомиться с содержанием настоящего описания и инструкции по эксплуатации;

— осмотреть прибор и убедиться в исправности всех его внешних элементов управления, индикации и подключения;

— просушить прибор в течение не менее 6 ч при температуре  $20 \pm 5^\circ\text{C}$  после пребывания на холоде или в условиях повышенной влажности;

— оберегать прибор от ударов и сотрясений;

— оберегать все соединительные провода от чрезмерного перекручивания (и натягивания).

6.2. Установите прибор в удобном месте.

6.3. Подключите к прибору нагрузки (например, фото-

увеличитель и красный лабораторный фонарь) к соответствующим гнездам на задней панели прибора.

6.4. Включите прибор в сеть. (Включится лампа красного фонаря).

## 7. Порядок работы

7.1. Установите негатив в фотоувеличитель. Кратковременным нажатием кнопки ПУСК (поз. 7 рис. 1) включите лампу фотоувеличителя (в это время отключается красный фонарь). Выберите масштаб изображения выбранного кадра, наведите на резкость.

7.2. Включите (пажатое положение) кнопку ЭКСПОЗИЦИЯ (поз. 6, рис. 1). Ручками (поз. 3 рис. 1) установите желаемую выдержку. Величину установленной выдержки покажут Вам цифровые индикаторы (поз. 2 рис. 1).

7.3. Установите фотобумагу в кадрирующую рамку фотоувеличителя и кратковременным нажатием кнопки ПУСК (поз. 7 рис. 1) включите реле времени. (Включается лампа фотоувеличителя и индикатор ПОРОГ (поз. 4 рис. 1) на заданный промежуток времени). После окончания экспозиции увеличитель отключится, погаснет индикатор ПОРОГ и снова включится лампа красного фонаря.

7.4. Порядок работы с датчиком освещенности.

7.4.1. Для работы с датчиком освещенности необходимо иметь контрольный негатив нормальной плотности и контрастности, с которого экспериментально путем подбора выдержки получен нормальный отпечаток в среднем положении диафрагмы объектива фотоувеличителя.

7.4.2. Выключите кнопку ЭКСПОЗИЦИЯ (отжатое положение) и кратковременным нажатием кнопки ПУСК включите увеличитель.

Установите контрольный негатив, спроецируйте на кадрирующую рамку или экран увеличителя изображение кадра. Выберите масштаб и наведите на резкость. Установите датчик освещенности (поз. 8 рис. 1) в сюжетно важный участок спроецированного изображения (например лицо для портрета).

Вращением ручки (поз. 5 рис. 1) найдите точку зажигания индикатора ПОРОГ (поз. 4 рис. 1). Этим будет зафиксирована освещенность, при которой получается качественное изображение на данной фотобумаге (при среднем положении диафрагмы объектива увеличителя).

7.4.3. Установите новый негатив. Выберите масштаб изображения и наведите на резкость. Установите датчик освещенности в сюжетно важное место нового спроецируемого изо-

бражения и найдите точку зажигания индикатора ПОРОГ плавным изменением величины диафрагмы объектива фотоувеличителя, т. е. установите ту же освещенность, что и на контрольном негативе.

7.4.4. Включите кнопку ЭКСПОЗИЦИЯ (нажатое положение) ручками (поз. 3 рис. 1) установите такую же величину выдержки, при которой с контрольного негатива получался нормальный отпечаток, установите фотобумагу и кнопкой ПУСК проведите экспонирование.

7.4.5. Для всех последующих новых негативов необходимо провести все те же операции (указанные в п. п. 7.4.3; 7.4.4) при неизменном положении ручки регулятора ПОРОГ (поз. 5 рис. 1), которое было установлено для контрольного негатива.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если для какого-нибудь нового негатива максимально открытой диафрагмы объектива увеличителя окажется недостаточно для зажигания индикатора ПОРОГ, необходимо будет провести перенастройку.

Необходимо увеличить экспериментально найденную для контрольного негатива (см. п. 7.4.1) выдержку вдвое, а диафрагму со среднего положения перевести на одно деление в сторону уменьшения (это равносильно уменьшению освещенности в два раза), а затем провести настройку по п. п. 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4.

2. Если указанная в п. 7.4.1 выдержка была определена для бумаги типа «Унибром», то при печатании с новых негативов на бумаге «Фотобром» необходимо выдержку увеличить приблизительно в 1,25 раза, и для «Бромпортрета» — в 1,7 раза.

3. При работе с датчиком освещенности необходимо выключить красный фонарь, что происходит автоматически при подключении его к соответствующему гнезду прибора Экспозир—1.

## 8. Правила хранения

8.1. Прибор должен храниться при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C и без конденсации влаги.

8.2. В помещении для хранения не должно быть паров растворов, кислот, газов и пыли, вызывающих коррозию металлов или ухудшение изоляционных свойств электроизоляционных материалов.

## 9. Свидетельство о приемке

Реле времени с датчиком освещенности Экспозир-1, заводской номер 89448 соответствует техническим условиям ТУ 25-05.2060-76 и признано годным для эксплуатации.



Дата выпуска 18 XII 802

Представитель ОТК [Signature]

Дата продажи \_\_\_\_\_

м. п.

Продавец \_\_\_\_\_

подпись

Цена 35 руб.

15000 = 3-кварт  
[Signature]

## 10. Гарантийные обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение одного года со дня приобретения его в магазине, но не более 1,5 года со дня выпуска при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации, установленных настоящей инструкцией.

10.2. Гарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель при наличии в свидетельстве о приемке штампа магазина и даты продажи.

Адрес изготовителя: 377207, г. Кировакан,  
Ереванское шоссе, 111  
завод «Автоматика»






Рис. 2 Принципиальная электрическая схема двигателя